










**Produktfamilie**  
**Installieren eines Astschoners**  
**(EUR)**

Der Astschoner besteht aus einer Gurtbandschleife, die zusammen mit dem Führungsseil die beim Klettern durch Reibung entstehenden Schäden am Baum reduziert.



**Artikel-Nummern & Bestellinformationen**

Artikel-Nummern	Details DE
 1011721	<b>Wurfsack, 250 g</b> Bleigefüllter Wurfsack aus Cordura, doppelt vernäht
 1011722	<b>Wurfsack, 350 g</b> Bleigefüllter Wurfsack aus Cordura, doppelt vernäht
 1003182	<b>Wurfleine</b> 50 m x Ø 2 mm, wird zusammen mit dem Wurfsack zum Installieren des Astschoners verwendet
 1011720	<b>Wurfleine</b> 50 m x Ø 2,2 mm, wird zusammen mit dem Wurfsack zum Installieren des Astschoners verwendet
 1013621	<b>Astschoner</b> Wird zusammen mit einem Führungsseil von 0,9 m Länge und einem 23 mm breiten Polyester-Gurtband mit zwei Aluminiumringen verwendet
 1003046	<b>Astschoner</b> Wird zusammen mit einem Führungsseil von 1,1 m Länge und einem 23 mm breiten Polyester-Gurtband mit zwei Aluminiumringen verwendet
 1013620	<b>Astschoner</b> Wird zusammen mit einem Führungsseil von 1,3 m Länge und einem 23 mm breiten Polyester-Gurtband mit zwei Aluminiumringen verwendet

## Installieren eines Astschoners (EUR)



1014020

### **Ferlette Ball**

Der Ball ist am Ende des Führungsseils befestigt und dient zum Entfernen des Astschoners.



1011725

### **Amazon Führungsseil**

Meterware, Nylonseil von 12 mm Durchmesser mit beidseitig vernähten Spleißen



1012940

### **Amazon Führungsseil**

Meterware, ohne Enden



1011726

### **Amazon Führungsseil**

25 m Nylonseil von 12 mm Durchmesser mit beidseitig vernähten Spleißen



1011723

### **Amazon Führungsseil**

35 m Nylonseil von 12 mm Durchmesser mit beidseitig vernähten Spleißen



1011724

### **Amazon Führungsseil**

45 m Nylonseil von 12 mm Durchmesser mit beidseitig vernähten Spleißen

## Übersicht

### **Wichtige Funktionen**

Der Astschoner besteht aus einer Gurtbandschleufe, die zusammen mit dem Führungsseil die durch Reibung entstehenden Schäden am Baum reduziert.

### **Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche**

- Forstwirtschaft
- Städtische Betriebe

### **Risiken**

- Fall aus großer Höhe

### **Normen und Vorgaben**

- EN 795

### **Informationen zur Gewährleistung**

Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf dem neusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mit Bewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mit den Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

## Schulung &

Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil aller Sicherheitsprogramme. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass jede Person, die Höhenarbeiten ausführt, hinsichtlich des richtigen Gebrauchs von PSA und Absturzschutzsystemen vollständig informiert ist.

Schulungen

## Technischer Support

## Installieren eines Astschoners (EUR)

### Miller Techniserv

Phone: +49 (0) 9281/8302-205

Email: [techniservnorth.hsp@honeywell.com](mailto:techniservnorth.hsp@honeywell.com)

© Honeywell International Inc.