

Xenon™ Ultra 1962x Serie

Kabelloser Area-Imaging-Scanner und Ladestationen

Scanner: 1962h, 1962g, 1962li

Kurzanleitung

Modell: 1962

Hinweis: Die Gebrauchsanleitung enthält Informationen zum Reinigen des Geräts.

Lieferumfang


Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Xenon Ultra 1962x serie scanner
- Lade- und Kommunikationsstation (CCB)
- Netzgerät
- Kommunikationskabel
- Produktdokumentation

Falls Sie Zubehörteile für den scanner bestellt haben, überprüfen Sie, ob auch diese der Bestellung beiliegen. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass Sie den scanner zu Wartungszwecken zurücksenden müssen.

Eigenschaften


Vorderseite



Zurück

Kontakt

Kontaktlos



* Gilt nur für 1962g/1962li.

Infos zum Akku/Superkondensators ohne Akku

Der scanner wird entweder mit einem Li-Ion mit 3,635 VDC, 12 Wattstunden oder Superkondensators ohne Akku geliefert, die für Honeywell International Inc. hergestellt wird.



Bevor Sie versuchen, den Akku im Gerät zu verwenden, aufzuladen oder zu ersetzen, lesen Sie alle Etiketten, Kennzeichnungen und Produktdokumentationen, die in der Schachtel oder online unter sps.honeywell.com bereitgestellt werden, sorgfältig durch. Weitere Informationen zur Akkuwartung für tragbare Geräte finden Sie unter honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Li-Ion-Akkus. Durch die Verwendung von Akkus, die nicht von Honeywell stammen, können Schäden entstehen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.



Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten trocken sind, bevor Sie den Akku in den Computer einlegen. Das Zusammenführen feuchter Komponenten führt möglicherweise zu Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Aufladen des Scanners

Bevor Sie den Scanner zum ersten Mal mit einer Xenon Ultra CCB verwenden, laden Sie den Superkondensator mit/ohne Akku auf, bis die Leuchtdiode des Akkus grün leuchtet.

řady Xenon Ultra 1962x jsou určeny k použití s nabíjecím zařízením Xenon Ultra. Další informace naleznete v Xenon Ultra *Uživatelské příručce k příslušenství*, kterou si můžete stáhnout na adrese sps.honeywell.com.

Akkustatus-LED-Anzeige

Die Akku-LED-Anzeige oben am Scanner zeigt den Ladezustand als Prozentsatz an.

LED-Status	Ladezustand	Spannung des Superkondensators ohne Akku
Grün	100-70%	4501-5200
Gelb	69-31%	3601-4500
Rot	30-6%	3001-3600
Blinkt rot	5-0%	0-3000

Scanner-Status-LED

Die Scanner-LEDs oben und seitlich am Scanner zeigt den Kommunikations- und Scanstatus an.

LED-Status	Normaler Betrieb	Menü Bedienung
Blinkt grün	Erfolgreiche Kommunikation oder Verknüpfung	Erfolgreicher Menüwechsel


LED-Status	Normaler Betrieb	Menü Bedienung
Blinkt rot	Gescheiterte Kommunikation	Fehlgeschlagener Menüwechsel

Connecting the Scanner


Hinweis: Wenn Sie den Scanner mittels USB-Kabel aufladen, reduziert dies den für die Aufladung verfügbaren Strom, und die Ladezeit verlängert sich. Das Laden über die Stromversorgung ist schneller. Schneller ist das Aufladen über das Netzgerät oder den Ladeanschluss BC1.2..

1. Schließen Sie das Netzgerät an der Unterseite der Basisstation an.


Präsentations-CCB



Horizontale CCB




2. Schließen Sie das Netzgerät an eine herkömmliche Wandsteckdose an.




3. Stecken Sie das Kommunikationskabel in die Unterseite der Basisstation.

Präsentations-CCB





Horizontale CCB



4. Schließen Sie das Kommunikationskabel an den Host an.

5. Setzen Sie den Scanner auf die Basisstation. Der Scanner wird automatisch mit der Basisstation verbunden.

Find My-Taste



Mit der Find My-Taste an der Basisstation können Sie Ihren Scanner anpiepsen. Sollte der Scanner nicht in der Basisstation stecken, so drücken Sie die Taste einmal, damit der Scanner piepst, und Sie diesen orten können. Drücken Sie den Auslöser des Scanners, um den Piepton auszuschalten.

Leseverfahren

Über den Sucher wird ein Zielstrahl ausgegeben, der mittig über den Barcode gerichtet werden sollte, jedoch für gutes Einlesen in jede Richtung positioniert werden kann.



Standardprodukteinstellungen

Mit folgendem Barcode werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Standardprodukteinstellungen

USB seriell

Scannen Sie den folgenden Code, um den Scanner zur Emulation eines herkömmlichen RS-232-basierten COM-Anschlusses zu programmieren. Falls Sie einen Microsoft® Windows® PC nutzen, müssen Sie einen Treiber von der Website von Honeywell (sps.honeywell.com) herunterladen. Der Treiber verwendet die nächste verfügbare COM-Anschlussnummer. Apple® Macintosh Computer erkennen den Scanner als ein USB-Gerät der Geräteklasse CDC und verwenden automatisch einen Geräteklassentreiber.



USB seriell

Hinweis: Es ist keine zusätzliche Konfiguration (z. B. Baudrate) erforderlich.

USB-PC-Tastatur

Scannen Sie den folgenden Code, um den Scanner für eine USB-PC-Tastatur zu programmieren.



USB-PC-Tastatur

Landesspezifische Tastatur

Scannen Sie unten den entsprechenden Ländercode, um das Tastaturlayout für Ihr Land oder Ihre Sprache zu programmieren. Standardmäßig werden für folgende Zeichen nationale Zeichenersetzungen verwendet: # \$ @ [\] ^ ' { | } ~.

Die landesspezifischen Zeichenersetzungen finden Sie in der Zeichensetzungstabelle für ISO 646 in Ihrem Benutzerhandbuch.



USA (Standard)



Belgien



Dänemark



Finnland



Frankreich



Deutschland/Österreich



Großbritannien



Italien



Norwegen



Spanien



Schweiz

Hinweis: Eine vollständige Liste der Ländercodes finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.

Auslöser

Mit den folgenden Barcodes können Sie den Scanner im **Normalmodus mit manuellem Trigger** (zum Lesen muss der Trigger gedrückt werden) oder im **Präsentationsmodus** (der Scanner wird aktiviert, wenn ein Barcode „erkannt“ wird) verwenden.



Manueller Trigger –
Normalmodus (Standard)



Präsentationsmodus

Streaming Presentation

Im Streaming Presentation-Modus bleibt die Scanbeleuchtung des Scanners die ganze Zeit aktiv, und der Scanner sucht ständig nach Barcodes.



Streaming Presentation-Modus

Suffix

Wenn nach dem Barcode ein Zeilenumbruch eingefügt werden soll, scannen Sie den Barcode **Zeilenumbruch-Suffix hinzufügen**. Um nach dem Barcode einen Tabulator einzufügen, scannen Sie den Barcode **Tabulator-Suffix hinzufügen**. Andernfalls scannen Sie den Barcode **Suffix entfernen**, um Suffixe wieder zu entfernen.



Zeilenumbruch-Suffix
hinzufügen



Tabulator-Suffix hinzufügen



Suffix entfernen

Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen

Scannen Sie den folgenden Barcode, wenn allen Symbologien eine Code-ID als Präfix hinzugefügt werden soll.



Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen
(temporär)

Hinweis: Eine vollständige Liste der Code-IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.

Funktionscode übertragen

Wenn diese Auswahl aktiviert ist und die gescannten Daten Funktionscodes enthalten, überträgt der Scanner den Funktionscode an das Terminal. Tabellen der Funktionscodes finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt. Wird der Scanner im Tastaturweichenmodus betrieben, wird der Scan-code in einen Schlüsselcode umgewandelt, bevor er übertragen wird.



Aktivieren
(Standard)



Deaktivieren

Gesundheitswesen

Hinweis: Die folgenden Einstellungen werden nur bei den Modellen 1962h unterstützt.

Epic

Scannen Sie folgenden Barcode, um Ihr Gerät für die Kommunikation mit einer Softwareanwendung von Epic zu konfigurieren.



EMR-Anwendung

Nach dem Scannen dieses Codes müssen Sie den Scanner in die Basisstation stellen oder den Verbindungsbarcode an der Basisstation oder am Zugriffspunkt scannen, um den Scanner erneut zu verbinden.

Meditech®

Scannen Sie folgenden Barcode, um Ihr Gerät für die Kommunikation mit einer Softwareanwendung von Meditech zu konfigurieren.



Meditech-Anwendung

Nach dem Scannen dieses Codes müssen Sie den Scanner in die Basisstation stellen oder den Verbindungsbarcode an der Basisstation oder am Zugriffspunkt scannen, um den Scanner erneut zu verbinden.

Leise Bedienung

Mit folgenden Codes aktivieren Sie für den Scanner und die Basisstation den Leisemodus, um schlafende Patienten beim Scannen nicht zu stören.

Leisemodus mit blinkender LED

Scannen Sie folgenden Barcode, um die Basisstation und den Scanner vollständig stummzuschalten. Nachdem ein Barcode gescannt wurde, blinken die LED und der Zielstrahl fünfmal. Grün steht für eine erfolgreiche, rot für eine fehlgeschlagene Erfassung.



Leisemodus mit blinkender LED

Leisemodus mit leuchtender LED

Scannen Sie folgenden Barcode, um die Basisstation und den Scanner vollständig stummzuschalten. Nachdem ein Barcode gescannt wurde, leuchten die LED und der Zielstrahl eine Sekunde lang. Grün steht für eine erfolgreiche, rot für eine fehlgeschlagene Erfassung.



Leisemodus mit leuchtender
LED

Sehr leiser Piepton (Nachtmodus)

Mit folgendem Barcode schalten Sie die Basisstation stumm und legen für den Scanner beim Abtasten eines Barcodes einen sehr leisen Piepton fest. Nachdem Sie diesen Code gescannt haben, sind der Piepton der Basisstation, der Einschaltton von Basisstation und Scanner und der Verbindungston des Scanners stummgeschaltet. Beim Scannen eines Barcodes gibt der Scanner nur einen sehr leisen Piepton aus.



Nachtmodus

Leiser Piepton (Tagmodus)

Scannen Sie folgenden Barcode, damit alle Töne aktiviert sind, aber nur mit geringer Lautstärke ausgegeben werden. Der Piepton des Scanners und der Basisstation, der Einschaltton des Scanners und der Basisstation sowie der Verbindungston des Scanners werden leise ausgegeben.



Tagmodus

Support

Um unsere Knowledge Base nach einer Lösung zu durchsuchen oder sich am Portal des technischen Supports anzumelden und ein Problem zu melden, besuchen Sie honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung und weitere Dokumentation finden Sie unter sps.honeywell.com.

Beschränkte Garantie

Garantieinformationen finden Sie auf sps.honeywell.com unter **Support > Garantien** (Warranties).

Patente

Patentinformationen stehen unter www.hsmpats.com zum Abruf bereit.

Haftungsausschluss

Honeywell International Inc. („HII“) behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten und anderen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern. Der Leser sollte sich auf jeden Fall mit HII in Verbindung setzen, um festzustellen, ob solche Änderungen stattfanden. HII gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der in dieser Veröffentlichung bereitgestellten Informationen.

HII ist weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen noch für aufgrund von Ausstattung, Leistung oder Verwendung dieses Materials entstandene zufällige Schäden oder Folgeschäden haftbar. HII übernimmt keine Verantwortung für die Auswahl und Anwendung von Soft- bzw. Hardware zur Erzielung angestrebter Ergebnisse.

Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Genehmigung von HII fotokopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Copyright © 2023 Honeywell Group of Companies. Alle Rechte vorbehalten.