



Genesis™ XP 7680GSR


Imageador de área de apresentação

Guia de início rápido

Modelo da agência: 7680GSR

Observação: Consulte o Guia do Usuário para obter informações sobre a limpeza do seu dispositivo.


Funções do scanner



Como iniciar


Desligue o computador antes de conectar o scanner e ligue-o quando o scanner estiver totalmente conectado.

Conjunto da fonte de alimentação (se incluído)




Observação: A fonte de alimentação precisa ser encomendada separadamente, se houver a necessidade.


Conectar o scanner




USB:




Interface do teclado:



Porta Serial RS232:




RS485:



Técnicas de leitura

Exponha o código de barras ao scanner.
Os LEDs de iluminação acendem.

Opcional: Para obter ajuda com mira, mantenha pressionado o gatilho de leitura do scanner e centralize o ponto de mira no código de barras.



Solução de problemas

- Se o nível de luz na sala não for alto o suficiente, o código poderá não ser lido.
- Se o código de barras for muito reflexivo (por exemplo, laminado), incline o scanner em um ângulo que permita a leitura do código.

Anel LED de status do scanner

O Genesis XP 7680 tem um anel de LED de 360 graus que circunda a região de varredura e fornece feedback sobre o status do scanner:

LED	Status
Branco	Inativo: O Genesis XP está pronto para varredura e não identifica nada no campo de varredura.
Verde	Boa leitura
Vermelho	Erro

Padrões normais do produto

O código de barras a seguir redefine todas as configurações predefinidas no produto padrão.



Padrões normais do produto

USB Serial

Leia o seguinte código a fim de programar o scanner para emular uma Porta COM baseada em RS232 regular. Se você estiver usando um computador Microsoft® Windows®, deverá fazer download de um driver do site da Honeywell (www.honeywellaidc.com). O driver usará o próximo número de porta COM disponível. Os computadores Apple® Macintosh reconhecem o scanner como um dispositivo de classe USB CDC e usam automaticamente um driver de classe.



USB Serial

Observação: Não é necessária nenhuma configuração adicional (por exemplo, taxa de transmissão de dados).

Teclado USB (PC)

Leia o seguinte código para programar o scanner para um teclado USB (PC).



Teclado USB do PC

Interface RS485

A interface RS485 é definida para porta 5B. Se você tem um terminal IBM POS usando a porta 9B, faça a leitura do código adequado abaixo para programar o terminal e, em seguida, reinicie a caixa registradora.



Interface da porta 9B
HHBCR-1 da IBM



Interface da porta 9B
HHBCR-2 da IBM

Observação: Para outras seleções de interface RS485, consulte o Guia do Usuário de seu produto.

País do teclado

Faça a leitura do código do país apropriado abaixo para programar o layout do teclado para seu país ou idioma. Por padrão, para os caracteres abaixo, são usadas no país as seguintes substituições de caracteres: # \$ @ [\] ^ ' { } ~ Consulte o gráfico de substituições de caracteres ISO 646 no seu Guia do Usuário para ver as substituições em cada país.



EUA (Padrão)



Bélgica



Dinamarca



Finlândia



França



Alemanha/Áustria



Grã Bretanha



Itália



Noruega



Espanha



Suíça

Observação: Para obter uma lista completa de códigos de país, consulte o Guia do Usuário de seu produto.

Detecção de objeto

O modo de detecção de objeto usa um feixe infravermelho (IR) para detectar quando um objeto está no campo de visão do scanner. Quando um objeto é detectado, o scanner tenta ler o código de barras. Faça a varredura no **Modo de detecção de objeto de varredura**, e em seguida, o código de **Curto Alcance** para um alvo que está a aproximadamente 15 cm (6 in) de distância. Ou então, faça a varredura no **Modo de detecção de objeto** e, em seguida, no código de **Intervalo Médio** para um alvo que esteja a aproximadamente 23 cm (9 in) de distância.



Modo de detecção de objeto



Detecção de objeto -
curto alcance (Padrão)



Detecção de objeto -
Intervalo médio

Gatilho manual

Leia o código **Gatilho manual - Normal** para exigir que o gatilho de leitura seja pressionado para ler.



Gatilho manual - Normal

Sufixo

Se você quiser inserir um retorno de carro depois do código de barras, leia o **Código de barras** Adicionar sufixo CR. Para adicionar uma tabulação após o código de barras, faça a leitura do código de barras **Adicionar sufixo Tab**. De outro modo, faça a leitura do código de barras **Remove sufixo** para remover os sufixos.



Adicionar sufixo CR



Adicionar sufixo Tab



Remove sufixo

Adicionar prefixo identificador (ID) de código para todas as simbologias

Leia o seguinte código de barras se quiser adicionar um prefixo de ID de código a todas as simbologias de uma só vez.



Adicionar Prefixo identificador (ID) de Código para Todas as Simbologias (Temporário)

Observação: Para obter uma lista completa de IDs de código, consulte o Guia do Usuário de seu produto.

Transmissão de códigos de função

Quando essa seleção está ativada e há códigos de função dentro dos dados lidos, o scanner transmite o código de função para o terminal. Os gráficos desses códigos de função são fornecidos no seu Guia do Usuário. Quando o scanner está no modo wedge via teclado, o código lido é convertido em um código-chave antes de sua transmissão.



Enable (Ativar)
(Padrão)



Desativar

EZConfig-Scanning

Para acessar recursos adicionais do scanner, use o EZConfig-Scanning, uma ferramenta de software de configuração on-line, disponível em nosso site.

Suporte

Para pesquisar uma solução em nosso banco de dados ou para fazer o registro no portal de Suporte Técnico sobre o problema, acesse

www.honeywellaidc.com/working-with-us/contact-technical-support.

Documentação do produto

A documentação do produto está disponível em www.honeywellaidc.com.

Garantia Limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse www.honeywellaidc.com e clique em **Get Resources (Obter recursos) > Product Warranty (Garantia do produto)**.

Patentes

Para obter informações de patente, visite www.hsmpats.com.

Isenção de responsabilidade

A Honeywell International Inc. (“HII”) reserva o direito de alterar as especificações e outras informações contidas neste documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram realizadas. As informações nesta publicação não representam um compromisso por parte da HII.

A HII não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos acidentais ou por consequência do fornecimento, do desempenho ou do uso deste material. A HII se isenta de qualquer responsabilidade pela escolha e utilização de software e/ou hardware para alcançar os resultados desejados.

Este documento contém informações patenteadas que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da HII.

Copyright © 2021 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.