



## Famiglia Di Prodotti

### Linee di ancoraggio Miller (EUR)

Opzioni linea di ancoraggio



#### Codici prodotto &

##### Codici prodotto



1003195

**Linea di ancoraggio a due estremità con asole**  
10 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 2 asole intrecciate



1003196

**Linea di ancoraggio a due estremità con asole**  
20 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 2 asole intrecciate



1003197

**Linea di ancoraggio a due estremità con asole**  
30 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 2 asole intrecciate



1003198

**Linea di ancoraggio a due estremità con asole**  
40 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 2 asole intrecciate



1003199

**Linea di ancoraggio a due estremità con asole**  
50 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 2 asole intrecciate



1003336

**Linea di ancoraggio**  
20 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 1 moschettone e 1 piastra in acciaio inossidabile



1003338

**Linea di ancoraggio**  
30 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 1 moschettone e 1 piastra in acciaio inossidabile



1003340

**Linea di ancoraggio**

40 m, in poliestere da Ø 15 mm, con 1 moschettone e 1 piastra in acciaio inossidabile

## Panoramica

**Raccomandazioni / settore industriale**

- Silvicoltura
- Municipalizzate

**Rischi**

- Caduta dall'alto

**Avviso**

I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabili per assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità e comodità eccezionale.

I nostri stabilimenti europei operano con sistema di qualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le norme vigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

## Letteratura e documenti

Climbing lines instruction manual 90004209

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Ascenders\\_\\_Descenders/41635/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Ascenders__Descenders/41635/1033.aspx)

Istruzioni per l'uso

## Supporto tecnico

**Miller Techniserv**

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)